

## Instrukcja pracy w strefie za barierą sanitarno-higieniczną

1. Wejście do strefy za barierą celem wykonywania czynności i procedur na zwierzętach oraz celem sprawowania opieki nad nimi możliwe jest wyłącznie przez służbę sanitarno-higieniczną, w odpowiedniej odzieży ochronnej (uniformy jednoczęściowe typu TYVEK, sterylne fartuchy jednorazowe, ochrona na włosy, maseczki na nos i usta, ochraniacze na obuwiu).
2. Decyzję o stopniu ochrony osobistej, która musi zostać przedsięwzięta przez osoby wchodzące za barierę należy do kierownika zwierzętarni, będącego osobą odpowiedzialną za dobrostan zwierząt.
3. Dodatkowym elementem zwiększającym bezpieczeństwo zwierząt przebywających w strefie za barierą są maty dezynfekcyjne, po których należy obowiązkowo przejść wchodząc do tej strefy.
4. Bezwzględnie zabronione jest wchodzenie do strefy za barierą osobom chorym lub wykazującym oznaki przeziębienia lub innego typu infekcji. Każda osoba zatrudniona w PZD, wykazująca oznaki dyskomfortu zdrowotnego (lecz nie przebywająca na zwolnieniu lekarskim) zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie kierownika zwierzętarni, do którego obowiązków należy wskazanie tej osobie zadań o charakterze biurowym, niezagrażającym dobrostanowi zwierząt utrzymywanych w obu strefach zwierzętarni.
5. Powyższy zakaz dotyczy także osób wykonujących czynności i procedury na zwierzętach, które nie są zatrudnione w PZD. W przypadku zaistnienia objawów chorobowych u tych osób, osoby te są zobowiązane do powiadomienia o tym fakcie kierownika zwierzętarni, który dokonuje stosownej adnotacji w dokumentacji doświadczenia.
6. Do strefy za barierą należą następujące pomieszczenia: śluza (4048), kwarantanna (4014), pomieszczenia bytowe (4025, 4026), pomieszczenia zabiegowo-sekcyjne (4023, 4043), magazyny (4036, 4038), śluza towarowa (4032), sterylizatornia (4035).
7. Do obowiązków kierownika zwierzętarni należy wyznaczenie spośród personelu PZD osób pracujących za barierą w związku z realizacją danego doświadczenia, w tym sprawowania opieki nad zwierzętami.
8. Liczba wejść za barierę każdego dnia pracy powinna być jak najmniejsza, celem maksymalnego ograniczenia ryzyka zakłócenia dobrostanu utrzymywanych tam zwierząt.
9. Osoby przebywające w strefie za barierą korzystają z zaplecza sanitarnego (WC, prysznic, umywalki) znajdującego się w tej strefie. Po skorzystaniu z tego zaplecza koniecznym jest ponowne założenie nowego kompletu odzieży ochronnej w śluzie.
10. Osoby przebywające w strefie za barierą opuszczają tę strefę wyłącznie przez wyjścia na korytarz brudny (zabronione jest wyjście przez śluzę, kwarantannę lub sterylizatornię).
11. Osoby przebywające w strefie za barierą zobowiązane są do zamykania za sobą wszystkich drzwi w pomieszczeniach, celem zapobieżenia powstawaniu odchyłeń temperatury i wilgotności powietrza.
12. Zabroniony jest wstęp do strefy za barierą osobom pracującym wcześniej (tego samego dnia) ze zwierzętami konwencjonalnymi lub w pomieszczeniach gospodarczych (magazynach).
13. Koszty bytowania zwierząt SPF przebywających w strefie za barierą ustalane są między osobą planującą doświadczenie a kierownikiem zwierzętarni na etapie wstępnej rozmowy (patrz: § 2 pkt 9a Regulaminu PZD).
14. Integralną częścią doświadczeń prowadzonych na zwierzętach w strefie przed barierą jest odbycie przez wszystkie osobniki okresu kwarantanny, w czasie określonym w obowiązujących aktach prawnych.
15. Opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w strefie czystej sprawuje personel PZD na podstawie posiadanych wyznaczeń. Czynności związane z opieką nad zwierzętami regulują osobne instrukcje.
16. Do obowiązków personelu PZD należy codzienna kontrola klimatu pomieszczeń, w których znajdują się lub będą znajdowały się zwierzęta. Kontrola ta odbywa się dwustopniowo, tj.

poprzez ocenę wskazań komputera centralnego systemu BMS oraz poprzez indywidualne odczytanie wskazań czujników, znajdujących się w każdym z pomieszczeń. W przypadku stwierdzenia, podczas któregośkolwiek etapu kontroli odchylenia od przewidzianych prawem warunków bytowania zwierząt, personel PZD jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie kierownika PZD, którego obowiązkiem jest natychmiastowe wdrożenie opracowanych procedur zaradczych.

17. Do pomieszczeń strefy za barierą zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów i urządzeń, niezwiązanych z realizacją zaplanowanych badań. W szczególności zabrania się wnoszenia do tej strefy komputerów, telefonów komórkowych, tabletów oraz urządzeń RTV. W przypadku konieczności wniesienia za barierę sprzętów laboratoryjnych, czynność tę należy wcześniej uzgodnić z kierownikiem zwierzętarni, który wyda odpowiednie zalecenia odnośnie sposobu wniesienia tego sprzętu.
18. Zwierzęta, które opuścą obszar za barierą sanitarno-higieniczną nie mogą być powtórnie za nią wprowadzone.